

プレスブレーキで曲げるって?? どゆこと?



1) 曲げる前の板金(ワーク)



2) ゲージに突き当てて…



3) 上下の金型でプレス!!



4) 2辺の曲げ完了



5) 作業者のペースで機械を動かして



6) 慎重に且つ大胆に…曲げる




7) 4辺の曲げ完了



8) 曲げの微調整も数値入力で簡単に



9) 曲げる順序も画面表示されていてストレスフリー!!



完成!!

曲げ工程の後、溶接組立工程へ

